



ロックターミナルスイベル WLS



組立方法



- ① ワイヤーをカットして、
- ② ケーシングにワイヤーを通します。
- ③ 爪を広げながらワイヤーに通します。
- ④ 座金をワイヤーに通します。
このとき、ワイヤーが10mm出るように調整してください。
- ⑤ ケーシングにセットし、
- ⑥ ターミナルをケーシングにねじ込みます。
手で回して仮止めをしたら、スパナ等の工具を使って確実に本締めをしてください。
本締めはAとBの箇所を持って行ってください。
※のナットを持って締めると、ボルトをねじ切る恐れがあります。
- ⑦ 緩みを防止するため、ナットをケーシング側に回して固定します。
- ⑧ ワイヤーとケーシングの隙間にシーリング剤を充填してください。水の浸入を防止します。

MM
株式会社 水本機械製作所
 TEL(079)246-2501代
 Email email@mizumoto-mm.co.jp
 URL http://www.mizumoto-mm.co.jp